



□□□□□□□□□□□□□□□□ **TECHNIQUES DE FABRICATION**

En tant que fabricant, nous proposons également à nos nombreux confrères un **service de sous-traitance**

, en mettant à leur disposition nos compétences : repoussage, estampage, polissage, argenture, ciselure, montage.

ARGENTURE :

SUR ETAIN – CUIVRE – LAITON – MAILLECHORT – INOX 18/10

2 BAINS D'ARGENTURE – 1 BAIN DE NICKEL DE WOOD – 1 ARGENTEUR

Méthode : ELECTROLYSE

Nettoyage pièce : bain ultrason et gratte brosse.

Dégraissage pièce : lessive électrolytique

Opération pré-argenture : bain nickel de Wood, bain pré-argenture

Argenture : 2 bains cyanure potassium électrolytique 250 l et 200 l

Séchage ; manuel – sciure de bois

Grammage : selon votre demande du flash jusqu'à 100 microns et plus

Compteur gramme argent

Poinçonnage : machine pour les couverts et manuel pour les pièces de forme.

Sous-traitance eurostyle

Écrit par Administrator

Lundi, 14 Février 2011 07:50 - Mis à jour Lundi, 14 Février 2011 09:04

Avivage : manuel – tour à polir.
Finition brillante ou satinée ou vieil argent

POLISSAGE

Sur TOUT METAUX

Polissage manuel sur tour à polir.
2 postes – 1 polisseur

4 opérations :

ébarbage : lime ou bande. (si besoin – sur fonte)

Polissage : bande ou toile sur durillon

Brossage : brosse tampico

Tamponnage (facultatif) : tampon coton traité

MONTAGE

3 postes – 2 Orfèvres
montage d'anses, pied, moulures, etc. ...

soudure ARGENT OU ETAIN suivant utilisation

MISE EN FORME

2 Orfèvres – 2 repousseurs

ESTAMPAGE :

3 balanciers, 1 rouleuse, 1 plieuse, 1 cintreuse

Mise en forme par pliage, estampage ou cintrage de planche ou de fil de métal (laiton ou cuivre).

DECABOSSAGE – PLANAGE

Toute forme aciers et outils pour décabosser et planer.

REPOUSSAGE

2 tours à repousser – 1 brancard – 2 repousseurs
Plus de cent formes acier

Technique du repoussage main : outil à main, brancard, poitrine.

Sous-traitance eurostyle

Écrit par Administrator

Lundi, 14 Février 2011 07:50 - Mis à jour Lundi, 14 Février 2011 09:04

MOLETAGE

1 tour mécanique – 1 tour repoussage avec chariot moletage
Plus de trente molettes acier qui offre plus de cinquante motifs.

COUPELLERIE

4 machines à emmancher :

1 au ciment colle

2 au plomb

1 au plomb automatique

1 EQUIPE DE PROFESSIONNEL A VOTRE SERVICE :

1 ORFEVRE de + de quarante ans d'expérience (apprentissage chez 3 ORFEVRES – VUILLERMET)

1 ORFEVRE REPOUSSEUR de + vingt ans d'expérience (apprentissage chez CHRISTOFLE)

1 REPOUSSEUR

1 ARGENTEUR

1 POLISSEUR

1 AVIVEUR